









<b>INDVINDING</b>		SKEMA I			
Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: <a href="mailto:hask@varde.dk">hask@varde.dk</a> Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/863 Dok. Nr. 130620/16		<b>Vandværk: Klinting Vandværk</b>  <b>DGU NR.: 111. 0064</b>  Dato for tilsyn: 1. september 2016 Dato for sidste tilsyn: 23-09-2014			
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): <sup>1</sup>					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegning/afgrænsning: 		x	x		
Renholdt og ryddeligt:	x		x		
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: 		x			
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:	x				
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): 			Størrelse:		
Bemærkninger:  borerer er i Blåbjerg plantage					
<b>BORINGENS PLACERING</b> (Sæt kryds):					
Tørbrønd	Overbygning	x	Hus i vandværks bygning		
Boringsråfslutning:	Under terræn:	Over terræn:			
		x			
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst dæksel eller lem:	x		x		
Alarmsikring mod hærværk / terror:		x			
Ventilation af tørbrønden:					
Tæt bund, sider og dæksel:					
Er brønden tør?:					
Forerørsforsegling:					
Tætte rørgennemføringer:					
Råvandspumpe ydeevne og strømforbrug:					
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	x		x		

<sup>1</sup> Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af borerer og brønde på land.

Terrænfald fra bygværk:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Renholdt og ryddeligt:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Bemærkninger:					
<b>BORING / BRØND</b>					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Mærkning af boring (DGU nr.):	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Pejlemulighed:	<input checked="" type="checkbox"/>				
Angivelse af pejlepunkt: pejles elektronisk døgnet rundt.					
Prøvetagningshane:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Vandtæt aflukning af borerør:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Bemærkninger: Den gamle brønd er fjernet og boringen er ført op så der er kommet nyt overbygning på som tilgodeser arbejdsmiljø reglerne.					
<b>RAVANDSLEDNINGER</b>					
Samlet længde:	Ca. 10 km.				
Alder på indpumpning anlæg:	Boringen er etableret i 1982				
Materiale:					
Bemærkninger:					
Billede			Billede		
					

<b>INDVINDING</b>		SKEMA I			
Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: <a href="mailto:hask@varde.dk">hask@varde.dk</a> Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/863 Dok. Nr. 130620/16		<b>Vandværk: Klinting Vandværk</b>  <b>DGU NR.: 111. 0150</b>  Dato for tilsyn: 1. september 2016 Dato for sidste tilsyn: 23-09-2014			
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): <sup>2</sup>					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegning/afgrænsning:		<b>x</b>			
Renholdt og ryddeligt:	<b>x</b>				
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: <b>!</b>					
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: <b>!</b>	<b>x</b>				
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): <b>!</b>			Størrelse:		
Bemærkninger: <b>!</b> borerer er i Blåbjerg plantage					
<b>BORINGENS PLACERING</b> (Sæt kryds):					
Tørbrønd	Overbygning	<b>x</b>	Hus i vandværks bygning		
Boringsrør afslutning:	Under terræn:	Over terræn:			
		<b>x</b>			
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst dæksel eller lem:	<b>x</b>		<b>x</b>		
Alarmsikring mod hærværk / terror:		<b>x</b>			
Ventilation af tørbrønden:					
Tæt bund, sider og dæksel:					
Er brønden tør?:					
Forerørsforsegling:					
Tætte rørgennemføringer:					
Råvandpumpe ydeevne og strømforbrug:					
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	<b>x</b>		<b>x</b>		

<sup>2</sup> Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af borerer og brønde på land.

Terrænfald fra bygværk:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Renholdt og ryddeligt:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Bemærkninger:					
<b>BORING / BRØND</b>					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Mærkning af boring (DGU nr.):	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Pejlemulighed: <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Angivelse af pejlepunkt: <input checked="" type="checkbox"/> pejles elektronisk døgnet rundt.					
Prøvetagningshane:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Vandtæt aflukning af borerør:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Bemærkninger: Den gamle brønd er fjernet og boringen er ført op så der er kommet nyt overbygning på som tilgodeser arbejdsmiljø reglerne.					
<b>RAVANDSLEDNINGER</b>					
Samlet længde:	Ca. 10 km.				
Alder på indpumpning anlæg:	Boring er etableret i 1983				
Materiale:					
Bemærkninger:					
Billede			Billede		
					

<b>INDVINDING</b>		SKEMA I			
Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/863 Dok. Nr. 130620/16		<b>Vandværk: Klinting Vandværk</b>  <b>DGU NR.: 111. 0217</b>  Dato for tilsyn: 1. september 2016 Dato for sidste tilsyn: 23-09-2014			
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): <sup>3</sup>					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegning/afgrænsning:		X			
Renholdt og ryddeligt:	X		X		
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: <b>!</b>		X			
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: <b>!</b>	X				
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): <b>!</b>			Størrelse:		
Bemærkninger: <b>!</b> borerer er i Blåbjerg plantage					
<b>BORINGENS PLACERING</b> (Sæt kryds):					
Tørbrønd	X.	Overbygning	Hus i vandværks bygning		
Boringsråfslutning:	Under terræn:	Over terræn:			
	X				
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst dæksel eller lem:	X		X		
Alarmsikring mod hærværk / terror:		X			
Ventilation af tørbrønden:	X		X		
Tæt bund, sider og dæksel:	X		X		
Er brønden tør?:	X		X		
Forerørsforsegling:	X		X		
Tætte rørgennemføringer:	X		X		
Råvandpumpe ydeevne og strømforbrug:					

<sup>3</sup> Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af borerer og brønde på land.

Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	<b>X</b>		<b>X</b>		
Terrænfald fra bygværk:	<b>X</b>		<b>X</b>		
Renholdt og ryddeligt:	<b>X</b>		<b>X</b>		

Bemærkninger:

### BORING / BRØND

	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Mærkning af boring (DGU nr.):	<b>X</b>		<b>X</b>		
Pejlemulighed: <b>I</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		

Angivelse af pejlepunkt: **I** pejles elektronisk døgnet rundt.

Prøvetagningshane:	<b>X</b>		<b>X</b>		
Vandtæt aflukning af borerør:	<b>X</b>		<b>X</b>		
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	<b>X</b>		<b>X</b>		
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	<b>X</b>		<b>X</b>		


Bemærkninger:

### RAVANDSLEDNINGER

Samlet længde:	Ca. 10 km.
Alder på indpumpningsanlæg:	Boringen er etableret i 1989
Materiale:	

Bemærkninger:

Billede



Billede



<b>INDVINDING</b>		SKEMA I			
Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/863 Dok. Nr. 130620/16		<b>Vandværk: Klinting Vandværk</b>  <b>DGU NR.: 111. 0279</b>  Dato for tilsyn: 1. september 2016 Dato for sidste tilsyn: 23-09-2014			
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): <sup>4</sup>					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegning/afgrænsning:		x			
Renholdt og ryddeligt:	x				
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: <b>!</b>					
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: <b>!</b>	x				
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): <b>!</b>			Størrelse:		
Bemærkninger: <b>!</b> borerer er i Blåbjerg plantage					
<b>BORINGENS PLACERING</b> (Sæt kryds):					
Tørbrønd	Overbygning <b>X</b>		Hus i vandværks bygning		
Boringsrørafslutning:	Under terræn:	Over terræn:			
		<b>X</b>			
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst dæksel eller lem:	x				
Alarmsikring mod hærværk / terror:		x			
Ventilation af tørbrønden:					
Tæt bund, sider og dæksel:					
Er brønden tør?:					
Forerørsforsegling:					
Tætte rørgennemføringer:					
Råvandspumpe ydeevne og strømforbrug:					

<sup>4</sup> Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af borerer og brønde på land.



Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	<b>X</b>		<b>X</b>		
Terrænfald fra bygværk:	<b>X</b>		<b>X</b>		
Renholdt og ryddeligt:	<b>X</b>		<b>X</b>		

Bemærkninger:

### BORING / BRØND

	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Mærkning af boring (DGU nr.):	<b>X</b>				
Pejlemulighed: <b>I</b>	<b>X</b>				

Angivelse af pejlepunkt: **I** pejles elektronisk døgnet rundt.

Prøvetagningshane:	<b>X</b>		<b>X</b>		
Vandtæt aflukning af borerør:	<b>X</b>		<b>X</b>		
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	<b>X</b>		<b>X</b>		
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	<b>X</b>		<b>X</b>		

Bemærkninger:

### RAVANDSLEDNINGER

Samlet længde:	Ca. 10 km.
Alder på indpumpning anlæg:	Boringen er etableret i 1995
Materiale:	

Bemærkninger:

Billede



Billede





<b>INDVINDING</b>		SKEMA I			
Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/863 Dok. Nr. 130620/16		<b>Vandværk: Klinting Vandværk</b>  <b>DGU NR.: 111. 0280</b>  Dato for tilsyn: 1. september 2016 Dato for sidste tilsyn: 23-09-2014			
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): <sup>5</sup>					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegning/afgrænsning:		<b>x</b>			
Renholdt og ryddeligt:	<b>x</b>		<b>x</b>		
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: <b>I</b>					
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: <b>I</b>	<b>x</b>				
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): <b>I</b>			Størrelse:		
Bemærkninger: <b>I</b> borerer er i Blåbjerg plantage					
<b>BORINGENS PLACERING</b> (Sæt kryds):					
Tørbrønd	Overbygning <b>x</b>		Hus i vandværks bygning		
Boringsråfslutning:	Under terræn:	Over terræn:			
		<b>x</b>			
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst dæksel eller lem:	<b>x</b>		<b>x</b>		
Alarmsikring mod hærværk / terror:		<b>x</b>			
Ventilation af tørbrønden:					
Tæt bund, sider og dæksel:					
Er brønden tør?:					
Forerørsforsegling:					
Tætte rørgennemføringer:					
Råvandpumpe ydeevne og strømforbrug:					
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	<b>x</b>		<b>x</b>		

<sup>5</sup> Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af borerer og brønde på land.

Terrænfald fra bygværk:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Renholdt og ryddeligt:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Bemærkninger:					
<b>BORING / BRØND</b>					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Mærkning af boring (DGU nr.):	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Pejlemulighed: <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Angivelse af pejlepunkt: <input checked="" type="checkbox"/> pejles elektronisk døgnet rundt.					
Prøvetagningshane:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Vandtæt aflukning af borerør:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Bemærkninger:					
<b>RAVANDSLEDNINGER</b>					
Samlet længde:	Ca. 10 km.				
Alder på indpumpninganlæg:	Boringen er etableret i 1995				
Materiale:					
Bemærkninger:					
Billede			Billede		
