





INDVINDING		SKEMA I			
Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1863 Dok. Nr. 146642/18		Vandværk: Klinting Vandværk DGU NR.: 111.299 Dato: 15. oktober 2018 Dato for sidste tilsyn: 23-09-2014			
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): l					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegning/afgrænsning:		x			
Renholdt og ryddeligt:	x		x		
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:			Statsskov		
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:			Statsskov		
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):		x	Størrelse:		
			Der er på nuværende ikke planer om udlægning af BNBO		
Bemærkninger: Der er udført BNBO beregning på alle vandværkets boringer. Da boringerne ligger i statsskov vil der ikke fra vandværkets side blive gjort nogen tiltag i forhold til BNBO.					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):					
Tørbrønd		Overbygning x	Hus i vandværks bygning		
Boringsråfslutning:	Under terræn:	Over terræn:			
		x			
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst overbygning:	x		x		
Alarmsikring mod hærværk / terror:		x			
Ventilation af tørbrønden:					
Tæt bund, sider og dæksel:					
Er brønden tør?:					
Forerørsforsegling:					
Tætte rørgennemføringer:					
Råvandpumpe ydeevne og strømforbrug:	30 m³/t				
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:					
Terrænfald fra bygværk:	x		x		
Renholdt og ryddeligt:	x		x		
Bemærkninger: Boringen er udført med overbygning.					

¹ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

BORING / BRØND					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Mærkning af boring (DGU nr.):	x		x		
Pejlemulighed: I					
Angivelse af pejlepunkt: I Elektronisk pejling					
Prøvetagningshane:	x		x		
Vandtæt aflukning af borerør:	x		x		
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	x		x		
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	x		x		
Angivelse af pejlepunkt: I pejles elektronisk døgnet rundt.					
RÅVANDSLEDNINGER					
Samlet længde:					
Alder på indpumpning anlæg:	1996				
Materiale:	PVC				
Bemærkninger:					
Billede			Billede		
					

INDVINDING		SKEMA I			
Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1863 Dok. Nr. 146642/18		Vandværk: Klinting Vandværk DGU NR.: 111.305 Dato: 15. oktober 2018 Dato for sidste tilsyn: 23-09-2014			
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):2					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegning/afgrænsning:		x			
Renholdt og ryddeligt:	x		x		
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:			Statsskov		
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:			Statsskov		
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):		x	Størrelse: Der er på nuværende ikke planer om udlægning af BNBO		
Bemærkninger: Der er udført BNBO beregning på alle vandværkets borer. Da borerne ligger i statsskov vil der ikke fra vandværkets side blive gjort nogen tiltag i forhold til BNBO.					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):					
Tørbrønd	Overbygning	x	Hus i vandværks bygning		
Boringsråfslutning:	Under terræn:	Over terræn:			
		x			
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst dæksel eller lem:	x		x		
Alarmsikring mod hærværk / terror:		x			
Ventilation af tørbrønden:					
Tæt bund, sider og dæksel:					
Er brønden tør?:					
Forerørsforsegling:	x				
Tætte rørgennemføringer:	x				
Råvandspumpe ydeevne og strømforbrug:			Mangler oplysninger		
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:					
Terrænfald fra bygværk:	x		x		
Renholdt og ryddeligt:	x		x		
Bemærkninger: Boringen er udført med overbygning.					

² Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

BORING / BRØND					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Mærkning af boring (DGU nr.):	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Pejlemulighed: <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Angivelse af pejlepunkt: <input checked="" type="checkbox"/> pejles elektronisk					
Prøvetagningsshane:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Vandtæt aflukning af borerør:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Angivelse af pejlepunkt: <input checked="" type="checkbox"/> pejles elektronisk døgnet rundt.					
RÅVANDSLEDNINGER					
Samlet længde:					
Alder på indpumpninganlæg:	1998				
Materiale:	PVC				
Bemærkninger:					
Billede	Billede				
					

INDVINDING		SKEMA I			
Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1863 Dok. Nr. 146642/18		Vandværk: Klinting Vandværk DGU NR.: 111.306 Dato: 15. oktober 2018 Dato for sidste tilsyn: 23-09-2014			
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):3					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegning/afgrænsning:		x			
Renholdt og ryddeligt:	x		x		
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:			Statsskov		
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:			Statsskov		
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):		x	Størrelse:		
			Der er på nuværende ikke planer om udlægning af BNBO		
Bemærkninger: Der er udført BNBO beregning på alle vandværkets borer. Da borerne ligger i statsskov vil der ikke fra vandværkets side blive gjort nogen tiltag i forhold til BNBO.					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):					
Tørbrønd		Overbygning x	Hus i vandværks bygning		
Boringsrørslutning:	Under terræn:	Over terræn:			
		x			
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst dæksel eller lem:	x				
Alarmsikring mod hærværk / terror:		x			
Ventilation af tørbrønden:					
Tæt bund, sider og dæksel:					
Er brønden tør?:					
Forerørsforsegling:	x				
Tætte rørgennemføringer:	x				
Råvandspumpe ydeevne og strømforbrug:	30m³/t				
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:					
Terrænfald fra bygværk:	x		x		
Renholdt og ryddeligt:	x		x		
Bemærkninger: Boringen er udført med overbygning.					
BORING / BRØND					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:

³ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

Mærkning af boring (DGU nr.):	x		x		
Pejlemulighed: I	x		x		
Angivelse af pejlepunkt: I pejles elektronisk					
Prøvetagningsshane:	x		x		
Vandtæt aflukning af borerør:	x		x		
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	x		x		
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	x		x		
Angivelse af pejlepunkt: I pejles elektronisk døgnet rundt.					

RÅVANDSLEDNINGER

Samlet længde:	
Alder på indpumpninganlæg:	1996
Materiale:	PVC
Bemærkninger:	

Billede





Billede



INDVINDING		SKEMA I			
Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1863 Dok. Nr. 146642/18		Vandværk: Klinting Vandværk DGU NR.: 111.267 Dato: 15. oktober 2018 Dato for sidste tilsyn: 23-09-2014			
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):4					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegning/afgrænsning:		x			
Renholdt og ryddeligt:	x		x		
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:			Statsskov		
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:			Statsskov		
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):		x	Størrelse: Der er på nuværende ikke planer om udlægning af BNBO		
Bemærkninger: Der er udført BNBO beregning på alle vandværkets borer. Da borerne ligger i statsskov vil der ikke fra vandværkets side blive gjort nogen tiltag i forhold til BNBO.					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):					
Tørbrønd	x	Overbygning	Hus i vandværks bygning		
Boringsråafslutning:	Under terræn:	Over terræn:			
		x			
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst dæksel eller lem:	x				
Alarmsikring mod hærværk / terror:		x			
Ventilation af tørbrønden:	x		x		
Tæt bund, sider og dæksel:	x		x		
Er brønden tør?:	x		x		
Forerørsforsegling:	x		x		
Tætte rørgennemføringer:	x		x		
Råvandspumpe ydeevne og strømforbrug:	30m³/t				
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	x			x	
Terrænfald fra bygværk:					
Renholdt og ryddeligt:	x		x		
Bemærkninger: Bemærkninger: Boringen er udført som tørbrønd					

⁴ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

BORING / BRØND					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Mærkning af boring (DGU nr.):	x		x		
Pejlemulighed: <input checked="" type="checkbox"/>	x		x		
Angivelse af pejlepunkt: <input checked="" type="checkbox"/> Pejles elektronisk					
Prøvetagningshane:	x		x		
Vandtæt aflukning af borerør:	x		x		
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:		x			
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	x		x		
Angivelse af pejlepunkt: <input checked="" type="checkbox"/> pejles elektronisk døgnet rundt.					
RÅVANDSLEDNINGER					
Samlet længde:					
Alder på indpumpninganlæg:	1988				
Materiale:	PVC				
Bemærkninger:					
Billede			Billede		
					

INDVINDING		SKEMA I			
Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1863 Dok. Nr. 146642/18		Vandværk: Klinting Vandværk DGU NR.: 111.265 Dato: 15. oktober 2018 Dato for sidste tilsyn: 23-09-2014			
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):5					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegning/afgrænsning:		x			
Renholdt og ryddeligt:	x			x	
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:			Statsskov		
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:			Statsskov		
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):		x	Størrelse: Der er på nuværende ikke planer om udlægning af BNBO		
Bemærkninger: Der er udført BNBO beregning på alle vandværkets borer. Da borerne ligger i statsskov vil der ikke fra vandværkets side blive gjort nogen tiltag i forhold til BNBO.					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds): Tørbrønd x Overbygning Hus i vandværks bygning					
Boringsrørslutning:	Under terræn:	Over terræn:			
		x			
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst dæksel eller lem:	x				
Alarmsikring mod hærværk / terror:		x			
Ventilation af tørbrønden:	x	x			
Tæt bund, sider og dæksel:	x	x			
Er brønden tør?:	x	x			
Forerørsforsegling:	x	x			
Tætte rørgennemføringer:	x	x			
Råvandpumpe ydeevne og strømforbrug:	30 m³/t				
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	x			x	
Terrænfald fra bygværk:	x	x			
Renholdt og ryddeligt:	x	x			
Bemærkninger: Boringen er udført som tørbrønd					
BORING / BRØND					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:

⁵ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

Mærkning af boring (DGU nr.):	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Pejlemulighed: <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Angivelse af pejlepunkt: <input checked="" type="checkbox"/> Pejles elektronisk					
Prøvetagningsshane:	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vandtæt aflukning af borerør:	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:		<input checked="" type="checkbox"/>			
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	<input checked="" type="checkbox"/>				
Angivelse af pejlepunkt: <input checked="" type="checkbox"/> pejles elektronisk døgnet rundt.					

RÅVANDSLEDNINGER

Samlet længde:	
Alder på indpumpninganlæg:	1988
Materiale:	PVC
Bemærkninger:	

Billede



Billede



INDVINDING		SKEMA I			
Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1863 Dok. Nr. 146642/18		Vandværk: Klinting Vandværk DGU NR.: 111.412 Dato: 15. oktober 2018 Dato for sidste tilsyn: 23-09-2014			
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius):6					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegning/afgrænsning:		x			
Renholdt og ryddeligt:	x		x		
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset:			Statsskov		
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt:			Statsskov		
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO):			Størrelse:		
Bemærkninger: Der er udført BNBO beregning på alle vandværkets borer. Da borerne ligger i statsskov vil der ikke fra vandværkets side blive gjort nogen tiltag i forhold til BNBO.					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):					
Tørbrønd	Overbygning x		Hus i vandværks bygning		
Boringsrørslutning:	Under terræn:	Over terræn:			
		x			
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst dæksel eller lem:	x			:	
Alarmsikring mod hærværk / terror:	x				
Ventilation af tørbrønden:					
Tæt bund, sider og dæksel:					
Er brønden tør?:					
Forerørsforsegling:					
Tætte rørgennemføringer:					
Råvandpumpe ydeevne og strømforbrug:	30 m ³ /t				
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde/overbygning og disses dimensioner overholdt:	x		x		
Terrænfald fra bygværk:	x		x		
Renholdt og ryddeligt:	x		x		

⁶ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af borer og brønde på land.

Bemærkninger: Bemærkninger: Boringen er udført med overbygning.


BORING / BRØND

	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel :	Dårlig:
Mærkning af boring (DGU nr.):	x		x		
Pejlemulighed: 	x		x		
Angivelse af pejlepunkt:					
Prøvetagningsshane:	x		x		
Vandtæt aflukning af borerør:	x		x		
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	x		x		
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	x		x		
Angivelse af pejlepunkt:  pejles elektronisk døgnet rundt.					

RÅVANDSLEDNINGER

Samlet længde:	
Alder på indpumpningsanlæg:	
Materiale:	PVC
Bemærkninger:	

Billede



Billede

