

**Klinting Vandværk**  
**Skovvej 10**  
**6830 Nørre Nebel**  
**Att.: Jens Kruse Madsen**
**Rapportnr.:** AR-25-CG-25033490-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25033490  
**Kundenr.:** CA0003319  
**Modt. dato:** 28.04.2025  
**Valideringskode:** 1B015245C6

## Analyserapport

**Prøvested:** Klinting Vandværk - Klintingvej 21, taphane - 49813 - / 4553000196  
**Udtagningsadresse:** Klintingvej 21, 6830 Nørre Nebel  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 28.04.2025 kl. 10:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DMBR  
**Analyseperiode:** 28.04.2025 - 01.05.2025

**Prøvemærke:** Køkken

| Lab prøvenr:                      | 835-2024-81367455 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode                                                                | n) | Urel (%)           |
|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
|                                   |                   |            | Min.           | Max. |      |                                                                       |    |                    |
| Prøvens lugt                      | Ingen             |            |                |      |      | * Organoleptisk                                                       | B  |                    |
| Farvetal, Pt                      | 1.1               | mg Pt/l    |                | 15   | 1    | DS/EN ISO 7887:2012, metode C                                         | A  | 15                 |
| Turbiditet                        | 0.24              | FNU        |                | 1    | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016.                                               | A  | 15                 |
| <b>Mikrobiologi</b>               |                   |            |                |      |      |                                                                       |    |                    |
| Coliforme bakterier 37°C          | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 9308-2:2012                                                       | B  | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli                  | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 9308-2:2012                                                       | B  | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Intestinale Enterokokker          | < 1               | CFU/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 7899-2:2000                                                       | B  | 0.11 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C                   | 4                 | CFU/ml     |                | 200  | 1    | ISO 6222:1999                                                         | B  | 0.15 <sup>o)</sup> |
| <b>Metaller</b>                   |                   |            |                |      |      |                                                                       |    |                    |
| Jern (Fe)                         | 0.068             | mg/l       |                | 0.2  | 0.01 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS               | A  | 20                 |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                   |            |                |      |      |                                                                       |    |                    |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                |            |                |      |      | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) |    |                    |
| pH                                | 7.6               | pH         | 7              | 8.5  |      | DS/EN ISO 10523:2012                                                  |    |                    |
| Prøvetagning uden flush           | Udført            |            |                |      |      | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006                               |    |                    |
| Vandtemperatur                    | 11.1              | °C         |                |      |      | DS/EN ISO 19458:2006                                                  |    |                    |
| Ledningsevne ved 20°C             | 330               | µS/cm      |                | 2500 | 15   | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)                                           |    |                    |
| Prøvens smag                      | Normal            |            |                |      |      | * Organoleptisk                                                       |    |                    |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)  
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

DIN Forsyning Vand A/S, Rapportmodtager DIN Forsyning, Esbjerg, Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N  
Varde Kommune, Kopimodtager drikkevand, Bytoften 2, 6800 Varde

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*) : Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Klinting Vandværk**  
**Skovvej 10**  
**6830 Nørre Nebel**  
**Att.: Jens Kruse Madsen**
**Rapportnr.:** AR-25-CG-25033490-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-25033490  
**Kundenr.:** CA0003319  
**Modt. dato:** 28.04.2025  
**Valideringskode:** 1B015245C6

## Analyserapport

**Prøvested:** Klinting Vandværk - Klintingvej 21, taphane - 49813 - / 4553000196  
**Udtagningsadresse:** Klintingvej 21, 6830 Nørre Nebel  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 28.04.2025 kl. 10:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DMBR  
**Analyseperiode:** 28.04.2025 - 01.05.2025

|                     |                          |              |                       |            |               |                 |
|---------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|------------|---------------|-----------------|
| <b>Prøvemærke:</b>  | Køkken                   |              |                       |            |               |                 |
| <b>Lab prøvenr:</b> | <b>835-2024-81367455</b> | <b>Enhed</b> | <b>Kravværdier **</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b> | <b>Urel (%)</b> |
|                     |                          |              | <b>Min. Max.</b>      |            |               |                 |

01.05.2025



I tvivl om ægtheden?  
 Scan QR koden  
 Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
[rentvand@etn.eurofins.com](mailto:rentvand@etn.eurofins.com)

Eurofins Miljø Vand A/S  
 Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
 >: større end  
 #: ingen parametre er påvist  
 DL: Detektionsgrænse  
 \*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig  
 ☒): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o</sup>): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.